

Dipartimento tematico Geologia e Dissesto

Via Pio VII, 9 – Palazzina D2 - 10135 Torino – Tel. 011 19680568 – fax 011 19681621 E-mail: rercomf@arpa.piemonte.it

Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi (ReRCoMF)

Comune di Locana (TO)

Località Rosone

Inclinometro fisso S6LOCA0



Aggiornamento: dicembre 2014



ReRCoMF - Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi

SCHEDA MONOGRAFICA

Postazione inclinometrica a sonde fisse S6LOCA0

PROVINCIA: TORINO INCLINOMETRO OSPITANTE: A3 (I4LOCA2)

COMUNE: LOCANA DATA INSTALLAZIONE: 09/07/2014

LOCALITA': ROSONE N° SONDE: 1


COORDINATE PIANE: PROFONDITA' DI POSA DA P.C.: 72 m UTM-WGS84: N = 5033316.55 E = 375084.31 PROPRIETA': ARPA PIEMONTE

QUOTA s.l.m.m.: 1460 m

GESTIONE: ARPA PIEMONTE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO

Il sensore inclinometrico fisso è stato posizionato all'interno della colonna inclinometrica A3 **tra 72 e 73 m**; a questa profondità la stratigrafia individua il passaggio da una roccia molto fratturata al substrato. La sonda intercetta la deformazione più significativa riscontrata dalle letture manuali.



POSIZIONE STRUMENTO RISPETTO AL FENOMENO FRANOSO

La verticale inclinometrica attrezzata con la sonda fissa si trova in posizione intermedia tra la località Bertodasco e la vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Rosone, nel c.d. "Settore A" del fenomeno franoso di tipo complesso (v. scheda SIFraP 001-00733-05) impostatosi lungo un esteso versante interessato da una deformazione gravitativa profonda (v. scheda SIFraP 001-00733-01). L'evoluzione di tale settore, attualmente lenta, è condizionata dal comportamento degli altri settori (B e C) in cui gli studi di approfondimento hanno suddiviso il fenomeno.

ALTRI STRUMENTI ATTIVI NEL SITO

Tipologia	Quantità	Data ultima lettura 2014
Inclinometro	2	09-10/07/2014
Caposaldo topografico GPS manuale	14	1
Caposaldo topografico GPS automatico	5	31/12/2014
Basi distanziometriche	7	22/10/2014

RISULTANZE LETTURE INCLINOMETRICHE SONDE FISSE (AGGIORNAMENTO 31 DICEMBRE 2014)

I dati acquisiti a partire dall'installazione (avvenuta in data 09/07/2015) hanno mostrato una buona coerenza con le misure manuali, evidenziando un movimento lento e continuo orientato verso SE, che al 31/12 u. s. avrebbe raggiunto quasi 3 mm.

(A.E.M.) Coord.: x 542-E 1375230 Rif. 21.567/A Data inizio: Cliente: A.E.M. y 3020-U 5033490 Cantiere: LOCANA SONDAGGI Tav. 3 Data fine: 1460.00 m.s.l.m. Foro N.: A3 RY Raymond DN Distruzione di nucleo T Tricono T2 Carotiere doppio T2 S Shelby SP **RO** Rotazione **DB** Dragbit Carotiere doppio T6S Shelby a pistone D OR Osterberg Rodio CS Carotiere semplice Diamanti RP Rotopercussione Mazier Carotiere doppio R61S Widia WL Wire-line SPEZZONI CAMPIONI Pocket Penetrom. CAROTAGGIO PROFONDITA' DA P.C. TIPO E @ UTENSILE . (E) R.Q.D. Camp. 5 Ж Ж Ę PROF. DESCRIZIONE STRATIGRAFICA PROF. 0-10 Ν 5 8 (kg/cm²) T2 D 133 Terreno vegetale di copertura. 107 0 75 1.40 80 100 Gneiss granitoide chiaro con livelli di sabbia e ghiaia. vodto 0 95 40 95 5.00 100 100 100 90 85 80 Gneiss granitoide chiaro compatto in parte fratturato. 100 100 30 100 VUOTO 90 65 100 vuott PAG. 95 80 VUOTO 17.75 Gneiss granitoide compatto con livelli di gneiss scistoso a grana fine grigio scuro. FORO N. A3 vop-ro 100 90 VU070 19,40 100 100 νυστο γυστο 100 100 Gneiss granitoide compatto con inclusioni di gneiss scistoso sub—orizzontale 95 65 95 90 100 90 29.90 70 100 10 95 VUO TO Gneiss aranitoide compatto in parte RΛ


Section Sect	Joural Torvana PROF.
Gneiss granitoide compatto. 100 100 100 100 100 100 51,10 100 51,10 100 60 100	
\$1,20	
Shape Shap	
56.40 56.40 Gneiss granitoide molto fratturato. 58.10 Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio scurro. 64.30 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 66.10 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 66.10 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 100 100 100 40	
56.40 Gneiss granitoide molto fratturato, 58.10 Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio scuro. Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio 100 85 100 80 100 50 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 100 100 100 100 100 100 1	
Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio scuro. Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio scuro. 90 80 100 80 64.30 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo.	
Gneiss granitoide in parte fratturato con inclusioni di gneiss scistoso grigio scuro. 90 80 100 80 100 80 64.30 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 50 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 100 60 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo.	
64.30 64.30 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 66.10 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo. 100 60 100 60 100 60 100 100	
Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di argilla e limo. 66.10 66.10 66.10 Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo. 100 60 100 60 100 40	
Gneiss granitoide molto fratturato con presenza di sabbia, argilla e limo. 68.80 100 60 100 40	
58.80	3
Gneiss granitoide molto fratturato con patine di ossidazione rosso scure ed	
Gneiss granitoide molto fratturato con patine di ossidazione rosso scure ed granito.	
Gneiss scistoso a grana fine scuro con livelli di calcare bianco metamorfico fratturato e presenza di sabbia, limo e argilla.	
77.00	
100 80 100 80 100 100 100 100 100 100 10	
100 100	
100 100	

SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Francsi in Piemonte

Codice frana: 001-00733-05

Comune di Locana - Località: Bertodasco





Strumentazione Elementi Morfologici Frane puntuali Caposaldo GPS Caposaldo topografico Depressione allungata Crollo/Ribaltamento Blocco mobilizzato per caduta massi Frattura/Tincea Scivolamento rotazionale/traslativo Clinometro Elemento lapideo di dimensioni rilevanti Margine di frattura/trincea Espansione Distometro a nastro Emergenza idrica Contropendenza Colamento lento Estensimetro a filo Punto di assorbimento idrico Scarpata principale Colamento rapido Estensimetro in foro Settore con indizi/ fenomeni di instabilità Scarpata antropica Sprofondamento Geofono Settore interessato da ruscellamento concentrato Scarpata di erosione fluviale Complesso GPS fisso Soliflusso/soil creep Incisioni troncate **DGPV** Misuratore di giunti poligonali __ Faglia Aree soggette a: **TDR** Sovrascorrimento Crolli/ribaltamenti diffusi Settore con indizi/ fenomeni di instabilità Inclinometro Limite di accumulo secondario Sprofondamenti diffusi Settore con ondulazioni Piezometro - - -> Direzione di transito dei blocchi Frane superficiali diffuse Campo di detrito Settore CARG Dati Interferometrici Depressione chiusa Accumulo detritico alla base del versante [mm/y] Danni -30 - -10 Substrato affiorante Sett. interessato da ruscell. diffuso/concentrato -10 - -5 (1) -5 - -3 -3 - -2 001-0008-00 Codice identificativo frana Scarpata Interventi Zona a monte del coronamento 001-0008-00 Codice identificativo frana di Il livello -2 - 2 2 - 3 Settore interessato da erosione accelerata G6NOV1 Codice identificativo strumento Soliflusso/soil creep 5 - 30 Aggiornamento: giugno 2013 Scala: 1:10000

Dati interferometrici derivati da piattaforma satellitare ERS relativi al periodo 1992-2001

SIFraP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

IDFrana: **001-00733-05**

	GEN	NERALITA'			
Livello di approfondimento 1° si	2° si 3° no		Provincia	Torino	
Data ultimo aggiornamento 20	010-11-03		C	T	
Sezione CTR 113130			Comune	Locana	
Foglio 100k 41 - GRAN PARADI	SO		Toponimo	Bertodasco	
MORFOM	IETRIA FRANA		POSIZIO	NE FRANA SUL VI	ERSANTE
Dat	i generali		* Testata		* Unghia
Quota corona Qc (m)	Azimut movim.α (°)		0	In cresta	0
Quota unghia Qt (m)	Area totale A (m2)		0	Parte alta del versante	
Lungh. orizz. Lo (m) 1000	Lunghezza La (m)	500	•	Parte media del versante	0
D:-1:11- II ()	Volume massa sp. (m3)	35'000'000		Parte bassa del versante	•
Dislivello H (m)	volume massa sp. (m3))		

DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Il settore di Bertodasco è stato interpretato come una frana complessa, caratterizzata da più superfici di movimento a diverse velocità, che si sviluppa in seno ad una deformazione gravitativa di versante che coinvolge il settore meridionale della dorsale spartiacque Orco- Piantonetto.

DESCRIZIONE MOVIMENTO

Sulla base dei dati strumentali e dell'analisi morfologica sono state individuate tre zone (denominate A, B e C). La zona inferiore o zona C (90000 mq) è la più attiva e presenta un ammasso roccioso disarticolato, la tipologia di movimento prevalente ipotizzata è uno scivolamento lungo numerose e complesse superfici a probabile geometria circolare. Le scarpate hanno altezze comprese tra 1 e 10 m. I movimenti che hanno caratterizzato la parte superiore hanno causato la progressiva distruzione dell'abitato di Bertodasco. Nella parte frontale si sono verificati numerosi colamenti e crolli che hanno causato danni alla S.S. 460. La zona B (180000 mq) è delimitata lateralmente da una scarpata rettilinea, la tipologia di movimento prevalente è probabilmente di tipo planare, lungo superfici che coincidono con la scistosità. L'instabilità di questo settore determina anche una parziale traslazione della zona A. Quest'ultima è quella in cui gli elementi morfologici sono meno definiti. Nella parte inferiore sono state osservate fratture aperte, ondulazioni e rigonfiamenti.

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

NOTE

Il centro abitato di Bertodasco è stato trasferito (D.P.R. n.772 dell'8 giugno 1956).

	GI	EOLOGIA		
Inquadramento Geologico				
* Unità SERIE DEL MASSICCI	O DEL SGP * Unità 2		1 2 * L	itologia
GRAN PARADISO gneiss granitoidi e gneiss occhia micascisti e cloritoscisti	dini, minori		travertini marne flysch, ca arenarie, argilliti, s	llcareo-marnosi flysch arenacei ilitit, flysch pelitici
Discont. 1 Immersione: 150 ° Di Inclinazione: 35 ° Di	scont. 2 Immersione: ° 1	2 Assetto discontinuità	o rocce eff	usive laviche a usive laviche basiche usive piroclastiche
1 2 Struttura 1	2 * Litotecnica	franap. + inclinato del pendio franap inclinato del pendio franap inclinato del pendio franap.inclinato = pendio Degradazione fresca leggerm. degradata mediam. degradata molto degradata	rocce inti rocce inti r. metam r. metam rocce ge rocce se conglom detriti terreni pr terreni pr	rusive acide rusive basiche . poco o nulla fogliate . a fogliazione p ssose, anidritiche e saline dimentarie silicee erati e brecce rev. ghiaiosi rev. sabbiosi rev. limosi rev. argillosi eterogeneo
aree urbanizzate seminativo ar colture specia	<u> </u>		* ESPOSIZIONE N E NE SE	DEL VERSANTE S SW NW
seminativo vegetazione		incolto prato pascolo	I SE	O SW O NW
IDROGEOLOGIA	CLASS	SIFICAZIONE DELL'EVEN	NTO FRANOSO	
Acque Superficiali acque assenti acque stagnanti ruscellamento diffuso ruscellamento concentrato Sorgenti assenti diffuse freatic	* 1° 1	inale	Velocità namente lento (< 5*10E-1 lento (< 5*10E-8 m/s) (< 5*10E-6 m/s) rato (< 5*10E-2 m/s) rapido (< 5 m/s) namente rapido (> 5 m/s)	detrito terra 1 2 Cont. acqua
N. Prof. (m)	complesso DGPV aree soggette a crolli/rib aree soggette a sprofor aree soggette a frane si Settore CARG	ndamenti diffus		o molto bagnato

					A	TIVITA'		
		Stat	0	Onon determi	nato	Dist	ribuzione	Stile
	attivo	Quiescente	Stal	bilizzato re	elitto O c	ostante		○ singolo
•	riattivato		Oarti	ificialmente	=	etrogressivo	avanzante	complesso • multiplo composito successivo
	sospeso		Onat	uralmente	_	n allargamento nultidirezionale	in diminuzione	composito successivo
							confinato	
		LOGIA PE	CR LA	VALUTAZI	ONE DEL	TIPO DI N	MOVIMENTO E D	DELLO STATO DI ATTIVITA'
	1.d. Tataintam rata=is							
I ~	otointerpretazion Rilevamento sul							
\sim	Monitoraggio	torrono						
	Dato storico/arch	nivio						
	Segnalazione							
	<u>ح</u> د به	ATTA CITA-FI	IO DE			2000		
			וע ט	ATTIVITA'		2009		
//1		/ AZIONI / 06 / 1957		Data certa	DA'I	AZIONE	EVENTO PIU' SIG	
	ndibile	Attendibile					Giornali	Immagini telerilevate
	1706	/ 06 / 1940		Data incerta	min	max	Pubblicazioni	Documenti storici
	ndibile	Attendibile		Anno	1953	1953	Testimonianze orali	Lichenometria
/ 04	/ 1954	/ 05 / 1941		Mese	05	05		
	ndibile	Attendibile		Giorno			Audiovisivi	Dendrocronologia
	/ 1954	/ / 1942		Ora			✓ Archivi enti	Metodi radiometrici
Atter	ndibile	Attendibile		Età	anni B.P.	precisione	Cartografia	Altre datazioni
				radiometrica		±		
						CAUSE		
							Goom	orfologiche
		Int	rinsed	che			Geom	orrologiono
mai	teriale frattur		rinsed		isponente		Geom	onologiono
			rinsed	pred	isponente isponente		Geom	on orogical c
sup	oerfici di tagli	rato o preesistenti		pred pred	isponente		Geom	
sup	oerfici di tagli	rato		pred pred			Geom	onologiciic
sup	oerfici di tagli	rato o preesistenti		pred pred	isponente		Geom	
sup	oerfici di tagli	rato o preesistenti		pred pred	isponente		Geom	onologiciic
sup	oerfici di tagli	rato o preesistenti . discont. prim		pred pred pred	isponente			ntropiche
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente			
sup	perfici di tagli ent. sfavorev.	rato o preesistenti . discont. prim	n. Fisich	pred pred pred	isponente isponente escante		An	
sup	perfici di tagli ent. sfavorev. ecipitaz. eccez	rato o preesistenti discont. prim	n. Fisich	pred pred pred e inne	isponente isponente escante	PRECURS	An ORI	itropiche
sup	perfici di taglio ent. sfavorev. ecipitaz. eccez fenditure, frattu	rato o preesistenti discont. prim ratio	n. Fisich	pred pred pred pred contropendenze	isponente isponente escante	inclina	An ORI z. pali o alberi	tropiche variaz. portata sorgenti
sup	perfici di taglio ent. sfavorev.	rato o preesistenti discont. prim zionali prolung	n. Fisich	pred pred pred pred contropendenze cedimenti.	isponente isponente escante SEGNI	inclina compa	ORI z. pali o alberi arsa sorgenti	variaz. portata sorgenti
sup	perfici di taglio ent. sfavorev.	rato o preesistenti discont. prim zionali prolung	n. Fisich	pred pred pred pred contropendenze cedimenti. lesioni dei manufat	isponente isponente escante SEGNI	inclina compa	ORI z. pali o alberi arsa sorgenti arsa sorgenti	variaz. portata sorgenti variaz. livello acqua pozzi acqua in pressione nel suolo
sup	perfici di taglio ent. sfavorev.	rato o preesistenti discont. prim zionali prolung	n. Fisich	pred pred pred pred contropendenze cedimenti.	isponente isponente escante SEGNI	inclina compa	ORI z. pali o alberi arsa sorgenti	variaz. portata sorgenti

STATO DELLE CO	ONOSCENZE			INTERVE	NTI ESISTENTI		
Relazioni tecniche		Inter	vento	Tipo inter	vento	Realizzazio	ne
relazione geologica		eva	cuazione	Mitigazio	ne danni	n.d.	
		_					
Indagini e monitoraggio							
sismica down-hole							
inclinometri							
piezometri							
estensimetri							
monitor. Topografico							
monitor. Idrometeorol.							
altro							
perforaz. Geognostiche							
analisi geotecniche lab.							
sismica di superficie							
					T		
Costo indagini già eseguite (€)	0	Costo previsto interventi ese		0	Costo effettivo interventi eseguiti (€)		0
DOCUMENTA	AZIONE			PIMENTI LEG	GISLATIVI NAZION	JALI	
Archivi	CARG	Legge 26	7/98 piani straordi		Piano paesistico		
archivio AVI	○ SI		7/98 interventi urg	ent	Piani Territoriali di Coordinam Legge 365/00	ento Provincial	
archivio SCAI archivio sopralluoghi DPC	NONon coperto		7/98 PSA revisionali e progr	ammatici I 183/8	Altro		
archivio interventi SGN	© Non sopone		zione di bacino L.1				
altro							
			* DANNI		n.d.		
Tipo di danno odiretto		sbarramento		sbarramento e r	ottura diga di frana	rottura diga o argin	ie
Persone O morti n.		ti n.			0 a rischio n		0
Edifici	0 O pubb		0 privat	i a rischio n.	0 pubblici a ris	schio n.	0
Corso d'acqua Denominazi	one			potenziale O devia		ale osbarramen	to totale
Codice Danno	Dettaglio D	anno	Grado	Descrizione			
81 Nuclei/centri abitat	ti centro abi	tato minore	grave				
109 Strutture servizio p	oubblico centrale e	lettrica	non valutabile				
111 Strutture servizio p	oubblico condotta f	orzata	grave				

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ARPA ERS (1993-2001) - RADARSAT (2003-2009); Dati PST ERS (1992-2000) - ENVISAT (2003-2010)

	velocità di	spostament	o lungo Lo	os			
dataset	minima	massima	media	n° PS/DS	n° PS	PS/DS in movimento	ratio
radasat_asce_sud	-11.83	0.35	-5.7	85	7	84	98.8
radasat_desce_sud	-4.85	0.88	-1.84	80	6	37	46.3
pst_envistat_asce	-11.2	0.3	-4.61	0	68	58	85.3
pst_envistat_desce	-1.1	-1	-1.03	0	3	0	0
pst_ers_asce	-10.48	-2.03	-6.03	0	26	26	100
pst_ers_desce	-1.15	-1.1	-1.13	0	2	0	0

SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Inclinometri tradiz: 1
Inclinometri Fissi: 1
Piezometri: 0

Dettaglio Ind	linomet	ri:							
Codice	sigla	posizione	data install.	attivo	anni funz.	interr.	interr. ignota	prof. interr.	lungh.
I6LOCA7	A1	In frana	1991-12-13	si	24	no	no		102

Descrizione:

La frana è monitorata: la strumentazione invia i dati in continuo ad una stazione di controllo ubicata presso la centrale elettrica dell'AEM di Rosone; i dati sono elaborati tramite un programma che confronta le risultanze di tutta la strumentazione con gli scenari di evoluzione ipotizzati. In caso di superamento delle soglie prefissate è emesso un allarme, destinato ad essere collegato ad un piano di protezione civile attualmente in corso di sviluppo.

INTERVENTI

IDROGEOLOGIA

		BIBLIOGRAFIA	
Tipo	Codice	TITOLO / AUTORI	ANNO
Libro	30010	Atlante dei centri abitati instabili piemontesi	1994
	=	Luino Fabio, Ramasco Manlio, Susella Gianfranco	
Studio	244248	Abitati da trasferire e da consolidare della Provincia di Torino, schede tecniche	2005
	-	Cillis Saverio, Ponchia Giovanni, Rostagno Claudia	
Studio	243965	Studi di fattibilita` preliminare per il rinnovo degli impianti di produzione idroelettrica in Valle Orco	
	=	Sea Geoconsulting	
Studio	244013	Attivita` di progettazione, fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio integrato del movimento franoso di Rosone - Rapporto di sintesi delle indagini geologiche	2001
	-	Enel , Studio Geotecnico Italiano s.r.l.	
Cartografia	a 244027	Carta geomorfologica del Parco Nazionale Gran Paradiso	
	-	Giardino Marco, Mortara Giovanni	

SIFRaP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

ALLEGATI FOTOGRAFICI

IDFRANA: 001-00733-05




Immagine 01 - Schema della strumentazione di controllo installata sul fenomeno franoso di Rosone




Immagine 03 - Carta degli elementi morfostrutturali della deformazione gravitativa profonda di Rosone.

Allegati fotografici Pagina 1 di 2





Immagine 04 - Profilo schematico della frana (settori A, B e C)


Allegati fotografici Pagina 2 di 2


SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Francsi in Piemonte

Codice frana: 001-00733-01









SIFraP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

IDFrana: **001-00733-01**

	GE	NERALITA'			
Livello di approfondimento 1° si	2° si 3° no		Provincia	Torino	
Data ultimo aggiornamento 20 Sezione CTR 113130	012-02-15		Comune	Locana	
Foglio 100k 41 - GRAN PARADI	SO		Toponimo	Rosone	
MORFOM	IETRIA FRANA		POSIZIO	ONE FRANA SUL VI	ERSANTE
Dat	i generali		* Testata		* Unghia
Quota corona Qc (m) 1960	Azimut movim.α (°)	180	•	In cresta	0
Quota unghia Qt (m) 1350	Area totale A (m2)	2'082'087		Parte alta del versante	•
Lungh. orizz. Lo (m) 1000	Larghezza La (m)	2320	0	Parte media del versante	0
Dislivello H (m) 610	Volume massa sp. (m3)	0	0	Parte bassa del versante	0
Pendenza β (°) 31.4	Profondità sup. sciv. Dr (m)	0	Ō	Fondovalle	Ō

DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

L'intero versante meridionale della dorsale che si interpone tra le incisioni dei torrenti Piantonetto e Orco, nella valle omonima in comune di Locana, è interessato da un lento processo di deformazione gravitativa profonda (DGPV) che si sviluppa su una superficie di oltre 5 kmq per profondità superiori a 100 m. Il fenomeno coinvolge il versante per un dislivello di oltre 1300 m, da 700 m di quota nel fondovalle fino a 2000 m di quota sulla cresta spartiacque. Nell'autunno del 1953, a seguito di importanti eventi piovosi (179 mm tra il 23 e il 29 settembre, 266 mm tra il 12 e il 29 ottobre), la frana si riattiva bruscamente (Fonti: 241494).

DESCRIZIONE MOVIMENTO

La deformazione del versante si esplica tramite lenti scivolamenti, crolli più o meno localizzati dalla scarpata rocciosa frontale e colate detritiche lungo i canaloni (Fonti: 241494).

Dal punto di vista morfostrutturale la deformazione può essere suddivisa in tre settori denominati Ronchi, Perebella e Bertodasco, da W verso E, che mostrano un diverso stadio di evoluzione geomorfologica. La scistosità è considerata un fattore importante nel controllo dell'innesco e dell'evoluzione cinematica dei meccanismi di scivolamento.

L'analisi delle foto aeree ha evidenziato due lineamenti principali con elevata continuità laterale, corrispondenti a sistemi di faglie normali coniugate, con direzione N-S e E-W. Questi lineamenti sono subparalleli ai sistemi di frattura individuati a scala locale: K1 10/85 e K2 90-100/85. Famiglie minori individuate: K3 (240/70), K4 (40N, subverticale) e K5 parallela alla scistosità (Ss: 150/35).

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

NOTE

Attualmente il versante è inserito in una rete di monitoraggio che consta di tubi inclinometrici, estensimetri, piezometri e basi per GPS (Fonti: 241494).

GEOLOGIA

Inquadramento Geologico

In questo tratto di valle la scistosità immerge verso S-SE di circa 35° e pertanto nel settore di Rosone le bancate di gneiss sono orientate parallelamente al versante. La situazione di instabilità è aggravata dalla presenza di due sistemi di fratturazione sub-verticali orientati in direzione E-W e N-S i quali predispongono il distacco di blocchi e di lastroni verso SE. Inoltre, alcuni livelli scistosi intercalati alle potenti bancate gneissiche rappresentano superfici ideali lungo i quali può avvenire preferibilmente lo scivolamento (Fonti: 241494).

* Unità SERIE DEL MASSICCI GRAN PARADISO	IO DEL SGP * Unità 2		1	1 2 * Lit	tologia
GRAN PARADISO gneiss granitoidi e gneiss occhia micascisti e cloritoscisti	dini, minori			arenarie, fl	careo-marnosi lysch arenacei iti, flysch pelitici
Discont. 1 Immersione: 150 ° Discont. 1 Inclinazione: 35 ° Discont. 1 2 Struttura 1	roccia lapidea roccia debole detrito terra granulare terra granulare addensata terra granulare sciolta terra coesiva terra coesiva consistente terra coesiva poco consist. terra organica unità complessa unità complessa: alternanza unità complessa: melange	1 2 Assetto discording or orizzontali	erico) e ale erico) del pendio del pendio pendio ne ta ta ta	rocce effus rocce effus rocce intrus rocce intrus rocce intrus rocce intrus rocce intrus rocce effus rocce effus rocce effus rocce gess rocce sedi conglomer detriti terreni pre terreni pre terreni pre terreno ete terreno di i	asive basiche poco o nulla fogliate a fogliazione p sose, anidritiche e saline imentarie silicee rati e brecce v. ghiaiosi v. sabbiosi v. limosi v. argillosi erogeneo riporto
aree urbanizzate seminativo ar	* USO DEL SUOLO rborato	velleto incolto nudo			DEL VERSANTE • S • W
aree estrattive colture special seminativo ar colture special seminativo vegetazione r	alizzate obosco ceduo	incolto prato pasco	e cespugliato	N O E NE O SE	SW NW
IDROGEOLOGIA		ASSIFICAZIONE DE	ELL'EVENTO	FRANOSO	
Acque Superficiali acque assenti acque stagnanti ruscellamento diffuso ruscellamento concentrato Sorgenti assenti diffuse localizzate N. Prof. (m)	* 1° 1 2 Movimento	aslativo o" do"	estremament molto lento (< li>lento (< 5*10) moderato (< li>rapido (< 5*1) molto rapido	DE-6 m/s) 5*10E-4 m/s) 10E-2 m/s)	1 2 Materiale

					A'	TTIVITA'			
		Stat	to C	non determi	nato	Dist	ribuzione		Stile
	attivo	Quiescente	stabilizz	zato Ore	elitto	costante		singolo	<u> </u>
•	Oriattivato		Oartificia	lmente	_	etrogressivo	avanzante	ocomplesso composito	multiplo successivo
	Sospeso		Onaturaln	nente		n allargamento nultidirezionale	in diminuzione confinato	Composito	300033110
*	METODO	LOGIA PI	ER LA VA	LUTAZI	ONE DEL	TIPO DI N	MOVIMENTO E I	DELLO STAT	O DI ATTIVITA'
	n.d.								
\bigcirc	Fotointerpretazio								
	Rilevamento sul	terreno							
	Monitoraggio Dato storico/arch	nivio							
	Segnalazione	IIVIO							
						1			
		ATA STAT	TO DI AT	TIVITA'		2009			
, ,		AZIONI		40.000/			EVENTO PIU' SIO		
	1706 endibile	/ / 1964 Attendibile		ta certa	1953		Giornali	Immag	gini telerilevate
	1940	/ / 1969	Da	ta incerta	min	max	Pubblicazioni	Docum	nenti storici
Atte	endibile	Attendibile	An		1953	1953	Testimonianze orali	Lichen	ometria
	1942	/ / 1988	Me				Audiovisivi	Dendro	ocronologia
	endibile 1963	Attendibile		orno					-
	endibile	<u> </u>	Ora	a Età	anni D.D		Archivi enti	ivietodi	i radiometrici
		_	rac	ta diometrica	anni B.P.	precisione	Cartografia	Altre d	atazioni
						CAUSE			
						CAUSE			
	atoviala fuattur		trinseche	nuo d		CAUSE	Geon	norfologiche	
m	ateriale frattur		trinseche	pred	isponente	CAUSE	Geon	norfologiche	
m	ateriale frattur		trinseche	pred		CAUSE	Geon	norfologiche	
m	ateriale frattur		trinseche	pred		CAUSE	Geon	norfologiche	
m	ateriale frattur		trinseche	pred		CAUSE	Geon	norfologiche	
m	ateriale frattur		trinseche	pred		CAUSE	Geom	norfologiche	
m	ateriale frattur	rato		pred		CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE		norfologiche	
	ateriale frattur	rato	Fisiche			CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente	CAUSE			
		rato	Fisiche		isponente		Aı		
	recipitaz. eccez	rato Zionali prolung	Fisiche gate	inne	isponente	PRECURS	Ai	ntropiche	
	recipitaz. eccez	zionali prolung	Fisiche gate	inne	isponente	PRECURS	AI SORI z. pali o alberi	ntropiche	ata sorgenti
	recipitaz. eccez	zionali prolung	Fisiche gate cont	inne	isponente escante SEGNI	PRECURS inclina compa	SORI iz. pali o alberi arsa sorgenti	ntropiche variaz. port	llo acqua pozzi
	recipitaz. eccez	zionali prolung	Fisiche gate cont cedii lesio	inne ropendenze menti.	isponente escante SEGNI	PRECURS inclina compa	AI SORI z. pali o alberi	ntropiche variaz. port	llo acqua pozzi ressione nel suolo
	recipitaz. eccez	zionali prolung	Fisiche gate cont cedii lesio	inne ropendenze menti. nni dei manufat	isponente escante SEGNI	PRECURS inclina compa	GORI Iz. pali o alberi arsa sorgenti barsa sorgenti	ntropiche variaz. port variaz. livel acqua in pr	llo acqua pozzi ressione nel suolo

Relazioni te) DELLE (CONOSCENZE				INTERVE	NTI ESISTENTI	
- ICIGEIOIII CC	cniche		Into	ervento		Tipo inter	vento	Realizzazione
relazione	geologica							
Indagini e n	nonitoraggio)						
	PSInSAR/Sque							
Costo indagi eseguite (€)	ni già	0	Costo previ	isto seguiti (€)		0	Costo effettivo interventi eseguiti (€	E) 0
DO	CUMENT	AZIONE		A	DEMPI	MENTI LEG	GISLATIVI NAZ	IONALI
	Archivi	CARG	Legge		ni straordinar		Piano paesistico	-011
○ Archivio AV		○ SI			rventi urgent		Piani Territoriali di Coord	dinamento Provincial
Archivio SC.	Al	○ NO		267/98 PS/			Legge 365/00 Altro	
Archivio Sop	oralluoghi DPC	Non coperto			ili e program acino L.183/	matici L.183/8 🗀 8		
Archivio inte	rventi SGN		r idillik	ouzione di b	doi110 E. 100/	·		
O 7440								
O 7440				* I	ANNI		n.d. 🗸	
Tipo di danno	O diretto) daddid iii dii iiivadd		* D		sbarramento e r	n.d. 🗸	orottura diga o argine
Tipo di danno Persone	O morti n.	○ fe	eriti n.		evacuati	n.	rottura diga di frana	io n.
Tipo di danno Persone Edifici	omorti n.	○ fe		nto corso d'a	evacuati		rottura diga di frana a risch pubblici	
Tipo di danno Persone ○ Edifici ○ Costo (€)	morti n. privati n. Beni	o fe	eriti n.	nto corso d'a	ecqua (evacuati privati a	n. rischio n.	rottura diga di frana a risch pubblici Totale	io n. i a rischio n.
Tipo di danno Persone ○ Edifici ○ Costo (€)	omorti n.	o fe	eriti n.	nto corso d'a	ecqua (evacuati privati a	n. rischio n.	rottura diga di frana a risch pubblici Totale	io n.
Tipo di danno Persone ○ Edifici ○ Costo (€)	morti n. privati n. Beni Denominaz	o fe	eriti n. Ibblici n.	nto corso d'a	evacuati privati a pot	n. rischio n.	rottura diga di frana a risch pubblici Totale	io n. i a rischio n.

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ARPA ERS (1993-2001) - RADARSAT (2003-2009); Dati PST ERS (1992-2000) - ENVISAT (2003-2010)

•	velocità di spostamento lungo LOS							
dataset	minima	massima	media	n° PS/DS	n° PS	PS/DS in movimento	ratio	
radasat_asce_sud	-7.68	0.58	-2.01	659	36	286	43.4	
radasat_desce_sud	-6.62	1.38	-2.04	763	40	435	57	
ers_asce	-1.8	-1.8	-1.8	0	1	0	0	
ers_desce	-8.94	-0.39	-3.01	0	479	445	92.9	
ers_summ_desce	-8.35	0.69	-2.99	0	920	833	90.5	
pst_envistat_asce	-7.5	1.6	-1.94	0	415	215	51.8	
pst_envistat_desce	-7.1	0.9	-3.18	0	288	260	90.3	
pst_ers_asce	-9.37	0.29	-2.86	0	82	52	63.4	
pst_ers_desce	-8.87	0.97	-2.99	0	491	420	85.5	

	SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)	
Inclinometri tradiz:		
Inclinometri Fissi:		
Piezometri:		

Descrizione:

L'indagine PSInSAR (relativa al periodo 1992-2001) mostra nei dataset discendenti un gran numero di riflettori (parecchie centinaia) che evidenziano un allontanamento lungo la LOS con velocità media di 3 mm/y. L'indagine SqueeSAR (relativa al periodo 2003-2009) mostra un gran numero di riflettori (parecchie centinaia) che evidenziano un allontanamento lungo la LOS con velocità media di 2 mm/y.

INTERVENTI

IDROGEOLOGIA

BIBLIOGRAFIA				
Tipo	Codice	TITOLO / AUTORI	ANNO	
Studio	241494	Atlante di frane storiche in Provincia di Torino	2006	
	_	Alberto Walter, CNR-IRPI , Giardino Marco, Mortara Giovanni, Perotti Luigi		
Studio 243965	Studi di fattibilita` preliminare per il rinnovo degli impianti di produzione idroelettrica in Valle Orco			
	_	Sea Geoconsulting		
Studio	244013	Attivita` di progettazione, fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio integrato del movimento franoso di Rosone - Rapporto di sintesi delle indagini geologiche	2001	
	_	Enel , Studio Geotecnico Italiano s.r.l.		
Cartografia	a 244027	Carta geomorfologica del Parco Nazionale Gran Paradiso		
	=	Giardino Marco, Mortara Giovanni		

SIFRaP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

ALLEGATI FOTOGRAFICI

IDFRANA: 001-00733-01




Immagine 01 - Sdoppiamento della cresta spartiacque Valle Orco-vallone di Piantonetto.

Allegati fotografici Pagina 1 di 1

ARPA Piemonte

DIAGRAMMA DATI INCLINOMETRICI DA SONDE FISSE - Codice strumento: S6LOCA0 Provincia: TO Comune: LOCANA Località: ROSONE Nome: A3



ARPA Piemonte

DIAGRAMMA DATI INCLINOMETRICI DA SONDE FISSE - Codice strumento: S6LOCA0 Provincia: TO Comune: LOCANA Località: ROSONE Nome: A3

