

### Dipartimento tematico Geologia e Dissesto

Via Pio VII, 9 – Palazzina D2 - 10135 Torino – Tel. 011 19680568 – fax 011 19681621 E-mail: <a href="mailto:rercomf@arpa.piemonte.it">rercomf@arpa.piemonte.it</a>

# Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi (ReRCoMF)


## Comune di Somano (CN)

Località Pedrotti

Inclinometro fisso S4SMNC0




Aggiornamento: dicembre 2014






# RERCOMF REte Regionale di COntrollo dei Movimenti Franosi

# Comune di Somano (CN)







### ReRCoMF - Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi

### SCHEDA MONOGRAFICA

### Postazione inclinometrica a sonde fisse S4SMNC0

PROVINCIA: CUNEO COMUNE: SOMANO LOCALITA': PEDROTTI

COORDINATE PIANE:

*UTM-WGS84:* N = 4931500.46 E = 421875.33

**QUOTA** s.l.m.m.: 570 m

INCLINOMETRO OSPITANTE: S10 (I4SMNC8)

DATA INSTALLAZIONE: 18/02/2005


**N**• **SONDE**: 3

*PROFONDITA' DI POSA DA P.C.:* 10 m − 14 m − 20m

**PROPRIETA':** REGIONE PIEMONTE **GESTIONE:** ARPA PIEMONTE

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO

I tre sensori inclinometrici fissi sono stati posizionati all'interno della colonna inclinometrica S10, rispettivamente **tra 10 e 11 m, tra 14.5 e 15.5 m** e **tra 20 e 21 m** di profondità. La sonda a 14.5 m dal p.c. si colloca in corrispondenza del piano di scivolamento principale, che si sviluppa (v. stratigrafia) all'interno di un livello di sabbie limose debolmente plastiche.



### POSIZIONE STRUMENTO RISPETTO AL FENOMENO FRANOSO


Lo strumento a sonde fisse fa parte di un sito di monitoraggio ubicato all'interno di un esteso settore interessato da diffusi scivolamenti planari; il sito è stato predisposto al fine di monitorare la stabilità delle borgate Ruatalunga e Pedrotti, ubicate nell'area a monte dello scivolamento planare attivatosi in concomitanza dell'alluvione del 1994 (v. scheda SIFraP), per il quale non si esclude una possibile evoluzione retrogressiva.

### ALTRI STRUMENTI ATTIVI NEL SITO

Tipologia	Quantità	Data ultima lettura
Inclinometro	6	25/09/2014
Piezometro	2	25/09/2014

### RISULTANZE LETTURE INCLINOMETRICHE SONDE FISSE (AGGIORNAMENTO 31 DICEMBRE 2014)

Le tre sonde hanno registrato in passato lunghi periodi di malfunzionamento. Nel corso del 2013 sono state per lo più fuori servizio e sono state ripristinate in data 24/01/2014. Nel primo semestre del 2014 non sono stati determinati cinematismi per la limitatezza del periodo di osservazione. La sonda posizionata a 14.5 m di profondità ha fatto registrare durante l'anno movimenti ordinari, mentre le sonde posizionate a 10 e 20 m di profondità a partire dall'installazione, non hanno mai registrato spostamenti di rilievo.



Geolecno

COMMITTENTE: COMUNE DI SOMANO

SONDAGGIO N. S 10

LOCALITA': Somano (CN) - Località Boglietto e Pedrotti

COMMESSA N. 96/01

metodo perforazione: Carotaggio Continuo diam. perf.: 101/127

RCQ: Dr. D. Grandis

quota inizio: p.c.

data: dal 28/01/02 al 01/02/02 RCN: De Sarno

Data	Profondità	Stratigrafia	Scala 1:100	Arosa	E Carotaggio	Manovre carot.	Pocket	Inclinometro
	0.50	***		Terreno vegetale costituito da limo sabbioso, di colore nocciola, debolmente umi- do.	H	0.50		
		~~~	2	Limo sabbioso, di colore nocciola, da poco consistente a moderatamente consistente, debolmente umido, debolmente plastico.		1,50		
2	2.00	~~~~	3	Arroba Arroba Arroba Arr		3.00		
28/01/2002		~~~	4			3.00		
787		~~ `	5	Limo sabbioso, di colore nocciola chiaro con screziature varicolori, poco consistente, debolmente umido, da debolmente plastico a plastico.				
		2~	6			0.00	STATE OF THE PARTY	
	6.30	~.~	1,	Limo sabbioso, localmente sabbia limosa, di colore variabile da olivastro ad ocra-		6.00		
		~~~	8	ceo con screziature varicolori, poco consistente, da debolmente umido ad umido, debolmente plastico.				
		7.						
		~~~	ر			9.00		
28/01/2002		~~	1					
787		~~~						
		~~~		Idem c.s.		12.00		
	13.80	~~~						
_	13.80	$\sim_{\sim}$		Sabbia media e fine da limosa a con limo, di colore ocra, umida, debolmente plastica.		15.00		111

## Geolecno

COMMITTENTE: COMUNE DI SOMANO

SONDAGGIO N. S 10

LOCALITA': Somano (CN) - Località Boglietto e Pedrotti

COMMESSA N. 96/01

metodo perforazione: Carotaggio Continuo diam. perf.: 101/127

RCQ: Dr. D. Grandis

quota inizio: p.c.


data: dal 28/01/02 al 01/02/02

RCN: De Samo


Data	Profondità	Stratigrafia	Scala 1:100	Descrizione	See Carotaggio	Manovre carot.	Pocket	Inclinometro
	16.30	2 / 2	16	Sebbia media e fine da limosa a con limo, di colore ocra, umida, debolmente plastica.		15.00		
2002	- 1		17	Mama argillosa, di colore grigio cenere, estremamente consistente, debolmente u- mida. Tra 17.00 e 17.10 m. livello di arenaria, di colore grigio, cementata.		16.60 - 17.60		
30/01/2002	18.00	2 2	19	Sabbia media e fine limosa, di colore nocciola chiaro, umida.				
	19.80		21	Marna argillosa, di colore grigio cenere, estremamente consistente, debolmente u- mida. Tra 19.80 e 20.70 m. la marna è molto fratturata,		- 19.80-		
			22 23			21.40		
31/01/2002	23.80		24-	Tra 23.40 e 23.50 m. livello di arenaria, di colore grigio, cementata:  Sabbia fine e media limosa, di colore nocciola chiaro, umida.		24.00		
31/01	25.00		25 26	Marna argillosa, di colore grigio cenere, estremamente consistente, debolmente u- mida,		25.00		
	-26.50	~	27	Angia Angia Angia Ang		26.40		
1/02/2002		~	28	Anora Anora Anora An		28.00-		
01/02		~	30	and the second s		30.00 30.00		
		~ ~	31	Arpea Arpea Arpea Arg		30.00		
01/02/2002		~ ~	32	Sabbia media e fine da limosa a con limo, di colore nocciola chiaro, umida.		32,00		33.00
01/0		~	33			33.00		T.
- 1	34.50	) 	35	Mama argillosa, di colore grigio cenere, estremamente consistente, debolmente u-		34.00		
	35.00		1	mida. FINE SONDAGGIO.		35.00-		


### SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Francsi in Piemonte

Codice frana: 004-20211-03









# SIFraP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

IDFrana: **004-20211-03** 

		GEN	NERALITA'			
Liveno di approfondimento	1° si	2° si 3° no		Provincia	Cuneo	
Data ultimo aggiornamento	20	013-08-12		Comune	Somano	
Sezione CTR 211050						
Foglio 100k 81 - CEVA				Toponimo	C.na Pedrotti	
MOI	RFOM	IETRIA FRANA		POSIZIO	ONE FRANA SUL VI	ERSANTE
MOI		IETRIA FRANA i generali		POSIZIO  * Testata	ONE FRANA SUL VI	* Unghia
			310		ONE FRANA SUL VE	
Quota corona Qc (m)	Dat	i generali	310 22'400			
Quota corona Qc (m) Quota unghia Qt (m) Lungh. orizz. Lo (m)	<b>Dat</b> 520	i generali Azimut movim.α (°)			In cresta	
Quota corona Qc (m) Quota unghia Qt (m)	<b>Dat</b> 520 480	i generali Azimut movim.α (°) Area totale A (m2)	22'400		In cresta Parte alta del versante	

### DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Fenomeno di scivolamento planare che si è attivato in concomitanza dell'alluvione del 1994. Il dissesto, avvenuto nei pressi dell'abitato di Somano (CN), ricade all'interno di un esteso settore interessato da diffusi scivolamenti planari non sempre identificabili nella forma e nello stato evolutivo (settore CARG, Progetto Cartografia Geologica; cfr. scheda 004-20211-01).

Considerando possibile un eventuale evoluzione retrogressiva del fenomeno le aree a monte della frana in cui sorgono le borgate di Ruatalunga e Pedrotti sono state interessate da un monitoraggio inclinometrico/piezometrico attualmente in funzione.

### **DESCRIZIONE MOVIMENTO**

Fenomeno franoso coinvolgente il substrato roccioso, sviluppatosi come scivolamento planare lungo un giunto di strato (inclinazione compresa tra 8° e 15°). La stratificazione è a franapoggio minore del pendio. Il coronamento si è formato dalla coalescenza delle fratture che hanno tagliato trasversalmente il pacco di strati fino al giunto che ha assunto il ruolo di superficie di scivolamento (Fonti: 182565).

Il detrito generatosi ha continuato a muoversi seguendo una dinamica di colamento rapido in corrispondenza del sottostante Rio Somano.

### DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

Al momento dell'evento (11/1994) erano ben distinguibili: la scarpata principale, quelle secondarie e la parte sommitale della superficie di scorrimento. Il carattere retrogressivo del fenomeno è rivelato dalla presenza di fratture e ondulazioni a monte del coronamento, interpretabili come precursori di probabili future riattivazioni, oltre che come manifestazione della generalizzata instabilità del versante.

### NOTE

CARG (L. 438/95) - Carta Geologica d'Italia, 1:50.000, Foglio DEGO - Informazioni derivate dalla scheda di rilevamento del Progetto Speciale Eventi Alluvionali sigla BO 122

### GEOLOGIA

### Inquadramento Geologico

inquadramento Geologico					
Depositi Oligo-Miocenici struttural inclinazione compresa tra 8° e 15 del pendio.					
* Unità FORMAZIONE DI LEQ	UIO LEQ * Unità 2			rocce carbo	cologia onatiche
				arenarie, fl	careo-marnosi lysch arenacei iti, flysch pelitici sive laviche a
Discont. 1 Immersione: o Discont. 1 Immersione: o Discont. 1 Inclinazione: o Discont. 1 2 Struttura	Immersione: Inclinazione:  2 * Litotecnica  o roccia roccia lapidea roccia debole detrito terra granulare terra granulare addensata terra granulare sciolta terra coesiva terra coesiva terra coesiva terra coesiva consistente	orizzontali reggipoggio traverpoggio (g traverp. ortoclii traverp. plagioi franapoggio (g	inale odinale generico) nato del pendio nato del pendio to = pendio	rocce effus rocce effus rocce effus rocce intrus rocce intrus r. metam. a rocce gess rocce gess	sive laviche basiche sive piroclastiche sive acide sive basiche poco o nulla fogliate a fogliazione p sose, anidritiche e saline mentarie silicee rati e brecce
1 2 Spaziatura	terra coesiva poco consist.  terra organica unità complessa unità complessa: alternanza	fresca leggerm. degra mediam. degra	adata adata ata	terreni pre terreni pre terreno ete terreno di i	v. limosi v. argillosi erogeneo
	* USO DEL SUOLO		*	ESPOSIZIONE	DEL VERSANTE
aree urbanizzate seminativo art aree estrattive colture specia seminativo vegetazione ri	rimboschimento e nov alizzate bosco ceduo	$\tilde{z}$	nia e cespugliato	N O E	○ S ○ W ○ SW ● NW
IDROGEOLOGIA		ASSIFICAZIONE :	DELL'EVEN	TO FRANOSO	
Acque Superficiali  ✓ acque assenti  ☐ acque stagnanti ☐ ruscellamento diffuso ☐ ruscellamento concentrato  Sorgenti Falda	* 1°   1 2 Movimento	o"	molto ler lento (< 5 moderati majido (< moderati molto rajido (<	Velocità mente lento (< 5*10E-10 nto (< 5*10E-8 m/s) 5*10E-6 m/s) o (< 5*10E-4 m/s) < 5*10E-2 m/s) pido (< 5 m/s) mente rapido (> 5 m/s)	detrito terra  1 2 Cont. acqua secco
assenti assent freatic in pressione  N. Prof. (m)	o sprofondamento complesso DGPV aree soggette a cro aree soggette a spr	olli/ribaltamenti diffus		none rapido (* ° imo)	umido bagnato molto bagnato

							AT'	TIVITA'				
			Stato		○non de	terminato		Dist	ribuzione			Stile
	attivo	Quieso	cente (	Stal	oilizzato	Orelitto	• co:	stante			singolo	
•	Oriattivato		(	arti	ficialmente			trogressivo	avanzante	18	complesso	multiplo successivo
	Sospeso		(	nat	uralmente			allargamento ultidirezionale	in diminuzione confinato		·	Successivo
	Sospeso		Ct-t-		non de	tamainata			0		singolo complesso	multiplo
	Q-44:		Stato				DEL 1	TIPO DI N	MOVIMENTO E I		composito	successivo
	attivo	Quieso		$\stackrel{\smile}{-}$	oilizzato	relitto	_					
•	riattivato		(	arti	ficialmente							
	Sospeso		(	nat	uralmente							
$\bigcirc$	n.d.		Volo	)			5	Strisciata	Fotogramma			
$\odot$	Fotointerpretazi	one	Allen	iono	1004 Bogi	iono Diomo	nto	48	6058			
0	Rilevamento sul	terreno	Alluv	none	1994 - Regi	ione Piemo	me	40	6036			
	Monitoraggio											
•	Dato storico/arc	hivio										
	Segnalazione											
	* D	ATA ST	TAT(	O DI	ATTIVI	ΓΑ'		04/2013			·	
	ATTIV	VAZION	II				DATA	AZIONE I	EVENTO PIU' SIO	SNI	FICATIV	0
					Data certa	а			Giornali		✓ Imma	gini telerilevate
				_	Data ince	<i>rta</i> n	nin	max	Pubblicazioni		Docui	menti storici
					Anno	19	994	1994	Testimonianze orali		_	nometria
					Mese		11	11			_	
					Giorno		5	12	Audiovisivi		Dend	rocronologia
-					Ora				Archivi enti		Metod	li radiometrici
					. Età		i B.P.	precisione	Cartografia		Altre	datazioni
					radiomet	rica		±				
							C	CAUSE				
			Intri	insed	che				Geom	orfo	ologiche	
m	ateriale frattu	rato				predispone	ente	erosion	e fluviale base versant			predisponente
SI	perfici di tagli	io nreesist	tenti			predispone	ente					
or	ient. sfavorev	. discont.	prim.			predispone	ente					
			Fi	isich	е				Ar	ntro	piche	
pr	ecipitaz. ecce	zionali pro				innescant	e					
-	ecipitaz. brevi					predispor	ente					
						p. 555p.5.						
L								+				
								DECLIBE	AODI —————			
							GNIP	RECURS				
	fenditure, fratt				contropende	nze			z. pali o alberi			tata sorgenti
	trincee, doppid				cedimenti. lesioni dei ma	anufa#i			arsa sorgenti			ello acqua pozzi ressione nel suolo
	rigonfiamenti	u			scricchiolio s				parsa sorgenti parsa corsi d'acqua		rumori sot	
	igoimamont				CONTROL ION S	attaro			and coror a doqua		ramoir sot	and the second s

STATO	DELLE (	CONOSCENZE			INTER	VENTI ESISTEN	TI	
Relazioni teci	niche		Inter	rvento	Tipo i	ntervento	Realizzazi	one
			ripi	rofil., gradon	atura Mov	imenti di terra	n.d.	
Indagini e mo	onitoraggio	•						
	SInSAR/Sque							
inclinometr								
piezometri	•							
	eognostiche							
	cognosticne							
Costo indagin eseguite (€)	i già	0	Costo previst			Costo effettivo interventi esegu	iti (€)	0
DO	CUMENT	AZIONE		ADE	MPIMENTI	LEGISLATIVI NA	AZIONALI	
Archiv	⁄i	CARG		67/98 piani strad		Piano paesistico	andinamenta Descincial	
archivio AVI archivio SCAI		<ul><li>SI</li><li>NO</li></ul>		67/98 interventi 67/98 PSA	urgent	Legge 365/00	oordinamento Provincial	
archivio sopra	-	Non coperto	Schemi p	previsionali e pr	ogrammatici L.183/	/8 Altro		
archivio interv	enti SGN		Pianifica	zione di bacino	L.183/8			
				* DAN	NI	n.d.		
		caduta in un invaso		corso d'acqua		nto e rottura diga di frana	orottura diga o arg	
Persone O	morti n.		riti n. oblici n.		acuati n. vati a rischio n.		schio n. blici a rischio n.	0
Costo (€)	Beni	0 0 00		Attività	Vati a 11301110 11.	Totale	Dior a risolilo II.	
Corso d'acqua	Denominaz	zione		Danno:	opotenziale o	deviazione O sbarrame	nto parziale O sbarrame	nto totale
Codice Danno	)	Dettaglio	Danno	Grado	Descrizione			
986 Terre	no agricolo	prato o p	ascolo	lieve				

### INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ARPA ERS (1993-2001) - RADARSAT (2003-2009); Dati PST ERS (1992-2000) - ENVISAT (2003-2010)

dataset	velocità di	spostamento	lungo L	os			
dataset	minima	massima	media	n° PS/DS	n° PS	PS/DS in movimento	ratio
ers_desce	-6.3	-6.3	-6.3	0	1	1	100

### SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Inclinometri tradiz: 9
Inclinometri Fissi: 1
Piezometri: 2

Dettaglio Inc	linometri:								
Codice	sigla	posizione	data install.	attivo	anni funz.	interr.	interr. ignota	prof. interr.	lungh.
I4SMNC0	S1	In frana	1995-11-23	si	21	no	no		25
I4SMNC1	S2	In frana	1995-11-16	no	21	si	no	8	20
I4SMNC2	S3	In frana	1995-11-21	si	21	no	no		20
I4SMNC3	S4	In frana	1995-11-22	si	21	no	no		20
I4SMNC4	S5	In frana	1995-11-28	si	21	no	no		30
I4SMNC5	S7	In frana	1995-11-30	si	21	no	no		35
I4SMNC6	S8	In frana	1995-11-20	si	21	no	no		25
I4SMNC7	S9	In frana	1995-11-10	no	21	no	no		25
I4SMNC8	S10	In frana	2002-02-01	si	14	no	no		35

### Descrizione:

Gli inclinometri attivi sono 7 e sono tutti posizionati a monte del corpo di frana. La misura di origine risale a maggio 1999, l'ultima misura di esercizio è stata effettuata ad aprile 2014.

Quasi tutti gli strumenti misurabili sono caratterizzati da deformazioni a profondità comprese tra 6 e 16 metri, riconducibili a movimenti gravitativi; tra gli strumenti non più in funzione, l'inclinometro S2, tranciato alla profondità di 7 metri, ha fatto registrato una velocità massima di circa 10 mm/anno. In dettaglio la situazione che emerge dalle misure è la seguente:

S1: deformazione a 7,00 m da p.c., spostamento totale 25,3 mm

S3: deformazione a 13,50 m da p.c., spostamento totale 15,5 mm

S4: deformazione a 15,00 m da p.c., spostamento totale 6,7 mm

S7: deformazione a 13,00 m da p.c., spostamento totale 10,5 mm

S8: deformazione a 5,50 m da p.c., spostamento totale 20,2 mm

S10: postazione inclinometrica fissa dotata di 3 sonde alle profondità rispettivamente di 10, 14,5 e 20 m; la postazione è stata installata nel febbraio 2005, ha subito un'interruzione nell'acquisizione dei dati tra novembre

Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto

sigeo@arpa.piemonte.it

2010 e ottobre 2011; ad ottobre 2011 è stata fissata una nuova misura di origine, ma i dati rilevati sono caratterizzati da una forte incertezza; nel corso del 2013 non ha fornito dati significativi. E' stata ripristinata a partire dal gennaio 2014.

Le sonde posizionate a 10 e 20 metri di profondità non hanno mai evidenziato deformazioni; la sonda ubicata a 14.5 m ha evidenziato un movimento avvenuto tramite improvvise accelerazioni in concomitanza di eventi meteorologici di particolare entità (aprile 2005, marzo 2006, ma soprattutto marzo/aprile 2009 e marzo/aprile 2010). Le ultime misure manuali (ottobre 2013), a tale profondità registrano uno spostamento complessivo pari a 19.5 mm.

Dall'analisi PSInSAR si evince che nell'area in esame ricade un solo PS che presenta una velocità di allontanamento dalla LOS di 6,3 mm/y.

### INTERVENTI

### **IDROGEOLOGIA**

La scarsa pendenza del versante (13°) favorisce l'infiltrazione delle acque piovane piuttosto che il loro deflusso. La presenza di sviluppati sistemi di discontinuità verticali convoglia l'acqua infiltratasi negli strati più profondi. Si instaura in tal modo una circolazione idrica verso il basso che viene parzialmente interrotta in corrispondenza dei piani di stratificazione delle marne ed, in modo specifico, in corrispondenza delle superfici costituite da elementi più argillosi e che può portare alla completa saturazione di alcuni settori piuttosto che altri. La maggiore apertura dei giunti di strato rispetto ad altri sistemi di discontinuità, la presenza di materiali argillosi all'interfaccia fa si che la circolazione avvenga di preferenza, anche se non in modo arealmente diffuso, lungo tali piani (Fonti: 182565).

		BIBLIOGRAFIA	
Tipo (	Codice	TITOLO / AUTORI	ANNO
Cartografia	241251	Progetto CARG - Carta dei Processi di Instabilita` conseguenti l`evento del 3-6 novembre 1994 - 1:50.000 - Fogli nn. 193 (Alba), 210 (Fossano), 211 (Dego)	2003
	_	Arpa Piemonte , Servizio Geologico d'Italia	<del></del>
Libro	182565	Eventi Alluvionali in Piemonte. 2-6 novembre 1994 - 8 luglio 1996 - 7-10 ottobre 1996	1998
	_	Regione Piemonte	_
Studio	231699	Comune di Somano - Sopralluogo sulle situazioni di rischio evidenziate in seguito all'evento alluvionale novembre 1994	1994
	_	Giraud Vittorio	_
Studio	308318	Indagini geognostiche località C. Pedrotti e F. Boglietto - Relazione geologica conclusiva	1995
	=	Arione Luca, Peisino Valter	_

# SIFRaP Sistema Informativo Frane in Piemonte



Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

### ALLEGATI FOTOGRAFICI

IDFRANA: 004-20211-03



Immagine 01 - Panoramica dell'area in frana (realizzata da elicottero in data immediatamente successiva all'attivazione del fenomeno).



Immagine 02 - Settore mediano ed inferiore della frana (lo scatto è stato effettuato da elicottero in data immediatamente successiva all'attivazione del fenomeno).

Allegati fotografici Pagina 1 di 3



Immagine 03 - Panoramica dell'area in frana (lo scatto è stato effettuato dal versante opposto in data immediatamente successiva all'attivazione del fenomeno).



Immagine 04 - Vista parziale del settore superiore della frana (lo scatto è stato effettuato dal versante opposto in data immediatamente successiva all'attivazione del fenomeno).


Allegati fotografici Pagina 2 di 3



Immagine 05 - 1994-Panoramica da elicottero


Allegati fotografici Pagina 3 di 3

**ARPA Piemonte** 




**ARPA Piemonte** 

# ARPA Piemonte



**ARPA Piemonte** 

**ARPA Piemonte** 



gradi (antiorari da Est) 315 270 360 225 135 180 45 90 24/01/2014 03/02/2014 13/02/2014 23/02/2014 05/03/2014 15/03/2014 25/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 24/04/2014 04/05/2014 14/05/2014 24/05/2014 03/06/2014 AZIMUT-SONDA 20 m 13/06/2014 23/06/2014 03/07/2014 13/07/2014 23/07/2014 02/08/2014 12/08/2014 22/08/2014 01/09/2014 11/09/2014 21/09/2014 01/10/2014 11/10/2014 21/10/2014 31/10/2014 10/11/2014 20/11/2014 30/11/2014 10/12/2014 20/12/2014 30/12/2014

**ARPA Piemonte**